

SWR2310 Firmware

主なアップデート内容

V2.04.20

脆弱性対応

- SSHに関する脆弱性(CVE-2023-48795)に対応しました。

仕様変更

- IGMP スヌーピング機能の改善
 - 映像切り替え時の一時的な途切れやブロックノイズを防止するため、以下の改善を実施しました。
 - クエリアが GSQ (Group Specific Query)を受信した際、配下のレシーバーへその GSQ を転送するようにしました。
 - IGMPv3 (SSM) 環境において、BLOCK_OLD_SOURCES 受信でソースリストが空になった場合、fast-leave が有効な VLAN では即座に該当マルチキャストグループから離脱するようにしました。
 - スイッチ接続ポートの判定方法を、LLDP 基本管理 TLV の「System Capabilities」から「Enabled Capabilities」に変更しました。
- SD カードマウント状態の表示
 - show environment コマンドで MicroSD カードのマウント状態を表示するようにしました。
- Web GUI 保守メニューの更新
 - Web GUI の [管理] → [保守] → [コマンドの実行] 画面を削除しました。
- show environment 出力の分類表示
 - show environment コマンドの出力をカテゴリー別に表示するようにしました。
- L2MS 通知機能の強化
 - L2MS が電源モジュールからの通知に対応しました。
 - LAN マップ通知・履歴
 - メール通知
- ダッシュボードトラフィック情報グラフ上限の変更

- Web GUI ダッシュボードのトラフィック情報グラフ上限を 10Gbps から 100Gbps に引き上げました。
- show environment に Device ID 情報を追加
 - show environment コマンドに Device ID 情報を追加しました。
- LLDP による Dante 最適設定の見直し
 - LLDP 経由で適用される Dante 最適設定の内容を見直しました。
 注意事項: この設定は関連項目がすべて工場出荷状態の場合にのみ適用されます。今回のリリースで出荷時状態の一部が変更されたため、旧リリースで設定保存(例: パスワード変更)があった場合には適用されないことがあります。その場合、cold start コマンド等で工場出荷状態に戻す必要があります。
- セキュリティー強化
 - username および enable password コマンドのパスワード最小文字数を 8 文字に変更しました。
 - 既存ユーザーのパスワードが 8 文字未満の場合、以下のようになります:
 - 特権ありユーザー: ログイン時にパスワード変更が強制されます。
 - 特権なしユーザー: ログインが出来なくなります。
- Web GUI ログイン画面の更新
 - 管理者ユーザーが 8 文字未満のパスワードの場合、ログイン時にパスワード変更画面が表示されます。
 - 一般ユーザーが 8 文字未満のパスワードの場合、Web GUI へのログインが出来なくなります。
 - パスワード変更画面および [管理] → [アクセス管理] → [ユーザーの設定] 画面では、8 文字未満のパスワードが設定できません。
- コマンド実行メニューでの禁止コマンド追加
 - Web GUI の [管理] → [保守] → [コマンドの実行] において、以下のコマンドを禁止しました:
 - username
 - no username
- UI およびヘルプ文書の改善
 - 複数のユーザーインターフェース改善およびヘルプ文書の見直しを行いました。

バグ修正

- タグ VLAN 設定画面の VLAN 選択不具合
 - 確認画面から戻った際、トランクに設定した VLAN がネイティブ VLAN として選択可能になる不具合を修正しました。

- 時差設定のタイムゾーン表記の不整合
- [管理] → [本体の設定] → [時差設定] におけるタイムゾーン表記のゆれを修正しました。
 - 以下タイムゾーンを追加しました: GMT-4:30、GMT-3:30、GMT+3:30、GMT+4:30、GMT+5:30、GMT+5:45、GMT+6:30、GMT+9:30。
- IGMP レポートのチェックサム不具合
 - IGMP レポート末尾に余分なバイトが付与され、転送パケットのチェックサムが不正になる不具合を修正しました。
- ProAV プロファイル設定における未適用コマンド
 - Dante プロファイル二重化設定時に spanning-tree bpdu-filter enable および l2ms filter enable コマンドが適用されない不具合を修正しました。
- IGMPv3 (SSM) デコーダー停止不具合
 - 対向側にクエリアが存在する IGMPv3 (SSM) 環境で、1 台のデコーダー停止が同一グループの他のデコーダーも停止させる不具合を修正しました。
- VLAN 削除後の経路表示不具合
 - VLAN 削除後に show ipv6 route に経路が残る不具合を修正しました。
- VLAN 状態依存の不具合
 - disable 状態の VLAN が含まれると、他の VLAN も UP しない不具合を修正しました。
- バックアップ設定反映不具合
 - DANTE モードで GUI から firmware-update コマンド系設定を変更しても backup-config に反映されない不具合を修正しました。
- トラフィック情報ガジェット表示不具合
 - ダッシュボードのトラフィック情報ガジェットが実際より少なく表示される不具合を修正しました。
- VLAN インターフェース削除時のリポート不具合
 - VLAN インターフェースに特定操作後に削除し、次の操作を行ったときにリポートすることがある不具合を修正しました。対象操作:
 - SNMPv1 トラップ送信
 - Web GUI の [詳細設定] → [Layer 3 機能] → [ルーティング] ページにアクセス
- その他軽微な不具合修正

V2.04.18

機能追加

- ProAV 向けかんたん設定の対応

- 以下のコマンドの追加および変更を行いました。
ip igmp snooping fast-leave auto-assignment
ip igmp snooping check ra enable/disable
ip igmp snooping check tos enable/disable
ip igmp snooping report-forward enable/disable
ipv6 mld snooping report-suppression
show ip igmp snooping interface
show ipv6 mld snooping interface
proav profile-type

仕様変更

- デフォルトコンフィグの設定追加
 - 以下の設定を追加しました。
ip igmp snooping disable
ipv6 mld snooping disable
- Web GUI に ProAV 設定メニューを追加
 - ProAV プロファイル画面を新規追加しました。
 - マルチキャスト画面を新規追加しました。
 - Web GUI の Dante 最適設定を以下のとおり変更しました。
 - 手動設定で流し込むコマンドを見直しました。
 - フロー制御が有効な場合、本機能を無効にするようコマンド内で対応しました。
 - LLDP 機能が無効の場合、流し込むコマンド内で有効化するようにしました。
 - Web GUI のダッシュボードに以下を追加しました。
 - インターフェース情報ガジェットに帯域使用率ボタンを追加し、ポートごとの帯域使用率を表示できるようにしました。
 - Web GUI の詳細設定項目を以下のとおり追加しました。
 - [マルチキャスト]-[IGMP スヌーピング]
 - RA チェック
 - ToS チェック
 - レポート転送機能
 - 高速脱退機能自動割り当て
 - [マルチキャスト]-[MLD スヌーピング]
 - レポート抑制機能
- ポート初期配置の変更
 - ポート初期配置を Vertical から Horizon に変更しました。
 - Horizon 時の上段を Dante プライマリ、下段をセカンダリに変更しました。

- 設定時に VLAN-ID の登録数が上限に達した場合、以下のエラーを表示するようにしました。
 - VLAN ID の登録数が上限に達したため、プロファイルを設定できません。
- コマンド変更
 - LAN/SFP ポートに以下の変更を加えました。
tlv-select basic-mgmt(LLDP)を追加。
spanning-tree enable/disable を削除。
 - ProAV プロファイルにおいて、初期設定に戻す際のコマンド no spanning-tree を削除しました。
- 初期化仕様の変更
 - Web GUI の ProAV プロファイル画面「初期化の設定に戻す」ボタンを工場出荷状態に戻す仕様に変更しました。
 - これに伴い、以下の差分修正を行いました。
 - システム初期化
 - "no lldp run"を廃止し、"lldp run"を保持。
 - "lldp auto-setting enable"を追加。
 - VLAN インターフェース初期化
 - "l2-mcast flood 239.192.128.250"を追加。
 - "ip igmp snooping disable"および"ipv6 mld snooping disable"を追加。
 - LAN/SFP ポート初期化
 - "no lldp-agent"を廃止し、"lldp-agent"を保持。
 - "no tlv-select basic-mgmt"を追加。
- マルチキャスト基本設定の初期化変更
 - VLAN インターフェースの設定で「初期設定に戻す」操作時に工場出荷状態に戻るよう変更しました。

バグ修正

- IGMP/MLD Snooping 設定反映不具合修正
 - 以下のコマンドを no 形式で実行した際、動作に反映されない不具合を修正しました。
ip igmp snooping version
ipv6 mld snooping version
- Dante 最適設定表示不具合修正
 - RM-CR の GUI でスイッチの Dante 最適設定状態が正しく表示されない不具合を修正しました。

- VLAN-ID エラー修正
 - ProAV 設定のマルチキャスト画面で、VLAN-ID が 257 以上のプロファイルを選択するとエラーになる不具合を修正しました。
- トグルボタン高さ統一
 - ProAV 設定の以下画面でトグルボタンの高さを統一しました。
 - Dante プライマリー/セカンダリー回線の設定
 - CUSTOM 設定
- メニュー表示不具合修正
 - Web GUI で言語を英語にした際、ブラウザの横幅が小さくなるとメニューの右端が表示されない不具合を修正しました。
- エラーメッセージ修正
 - Web GUI の[ProAV 設定]-[プロファイル]でプロファイル設定時に LAG 参加ポート存在時のエラーメッセージを修正しました。
 - JA:論理インターフェースに所属するポートを論理インターフェースから外してください。
 - EN:Remove the ports that belong to a logical interface from the logical interface。
- 未使用凡例表示不具合修正
 - Web GUI の ProAV プロファイルで未使用の凡例が表示される不具合を修正しました。

V2.04.17

新機能

- sFlow 機能に対応しました。
- Web GUI の管理に sFlow 機能の設定ページを追加しました。
- ADECIA セキュリティ連携機能で、「このスイッチを探す」機能に対応しました。
- Web GUI で英語表示に対応しました。
- Web GUI の管理に RMON 機能の設定ページを追加しました。
- Web GUI の管理に「このスイッチを探す」ページを追加しました。

改善点

- ループ検出機能が論理インターフェースで動作するようにしました。
- ADECIA セキュリティ連携機能で、IGMP クエリアが存在しない場合でもデバイス自動認識機能が動作できるようにしました。
- スタック有効時、LLDP による Dante 最適化設定が自動適用されないようにしました。
- LLDP による Dante 最適設定の自動適用で設定される内容を見直しました。

- Web GUI の Dante 最適設定で LLDP 機能と基本管理 TLV を有効化するようにしました。
- Web GUI で、以下の文言を変更しました。
 - 「管理パスワード」「管理者パスワード」の文言を「特権パスワード」に変更
 - CONFIG を保存したとき文言を変更
 - 単語表記に統一

修正した不具合

- 802.1X 認証で、EAP フラグメントサイズが大きい RADIUS パケットを受信したときにリポートすることがあるバグを修正しました。
- ループを検出した時にスタックが切断されることがあるバグを修正しました。
- ADECIA セキュリティ連携機能でセキュリティ設定を無効にしたとき、稀に通信できなくなることがあるバグを修正しました。
- MAC 認証で、スタックが再構成したときなど FDB エントリーが全てクリアされるタイミングで、通信できなくなることがあるバグを修正しました。
- SNMP 機能で、ループ検出情報のプライベート MIB を取得したとき、正しい値が取得できないことがあるバグを修正しました。
- Web GUI のダッシュボードでスタックメンバーを表示しているとき、リソース情報と消費電力情報がジェットで[Day],[Month],[Year]からデータがない期間を選択すると、画面の切り替わりに時間がかかりエラーログが出力されるバグを修正しました。
- Web GUI の管理の以下の画面で、設定画面に設定値が反映されないことがあるバグを修正しました。
 - [SNMP]-[MIB]-[管理情報の設定]
 - [SNMP]-[コミュニティ]-[コミュニティの設定]
 - [SNMP]-[SNMPv3 ユーザー]-[MIB ビューの設定]
 - [SNMP]-[SNMPv3 ユーザー]-[グループの設定]
 - [SNMP]-[SNMPv3 ユーザー]-[ユーザーの設定]
 - [SNMP]-[SNMPトラップ]-[トラップ種別の設定]
 - [SNMP]-[SNMPトラップ]-[トラップ送信先の設定]
 - [LLDP]-[システムの設定]
 - [LLDP]-[インターフェースの設定]
 - [メール通知]-[メールサーバーの設定]
 - [メール通知]-[メール通知の設定]
 - [端末監視]-[端末監視の設定]

V2.04.16

新機能

- DHCP スヌーピング機能に対応しました。
Web GUI の詳細設定の[Layer2 機能]-[DHCP スヌーピング]で、DHCP スヌーピング機能の設定を行うページを追加しました。
- ジャンボフレームをルーティングできるようにしました。
VLAN インターフェースの MTU 値を設定するコマンドを追加しました。
`mtu`
Web GUI の詳細設定の[インターフェースの設定]-[VLAN]-[VLAN の作成]で、MTU を設定できるようにしました。
- ARP エントリーの保持時間が満了したときに送信する ARP リクエストをユニキャストとブロードキャストのどちらで送信するか設定するコマンドを追加しました。
`arp-ageing-timeout request`
- 未知のマルチキャストフレームの処理方法を設定するコマンドを VLAN インターフェースモードに追加しました。
`I2-unknown-mcast`
Web GUI の詳細設定の[マルチキャスト]-[マルチキャスト基本設定]で、未知のマルチキャストフレーム関連の設定を VLAN ごとに行えるようにしました。
- LLDP 自動設定で、ヤマハの特定の Dante 対応機器が送信する LLDP フレームを本機が受信すると、その LLDP フレームを受信したポートに対して `tlv-select basic-mgmt` コマンドが自動的に設定されるようにしました。
- Web GUI のダッシュボードに消費電力情報ガジェットを追加しました。
- Web GUI の管理の[保守]-[統計情報の管理]で、SD カードを挿入していなくても集計データをエクスポートできるようにしました。
- Web GUI の詳細設定の[トラフィック制御]-[QoS]に、Web 会議アプリケーション向け最適設定画面を追加しました。

改善点

- ARP エントリーの保持時間が満了したときに ARP リクエストを送信して ARP エントリーを更新するようにしました。
- MAC 認証機能で、一部のマルチキャストパケット(IGMP, MLD)を認証トリガーの対象に追加しました。
- ポート認証機能で、論理インターフェース所属の物理ポートにポート認証系のコマンドを設定したときのエラーメッセージを変更しました。

- 以下のグローバルコンフィグレーションモードのコマンドを廃止しました。


```
l2-unknown-mcast forward<ipv4_addr><vlan_ifname>
```

```
no l2-unknown-mcast forward<ipv4_addr><vlan_ifname>
```

 startup-config に記載されていた場合は、起動時に代替コマンドへ変換されます。
 また、以下のマルチキャストフレームの転送設定コマンドを VLAN インターフェースモードに追加しました。


```
l2-mcast flood
```
- IGMP/MLD スヌーピングで、本機の設定と異なるバージョンのクエリーを受信したときのログ出力を廃止しました。
 IGMP/MLD スヌーピングの以下のコマンドで、本機の設定と異なるバージョンのクエリーを受信した数を表示するようにしました。


```
show ip igmp snooping interface
```

```
show ipv6 mld snooping interface
```
- 以下のコマンドの実行速度を改善しました。


```
show inventory
```

```
show ddm status
```

```
show tech-support
```
- Web GUI のダッシュボードのヘルプのフォーマットを変更しました。
- Web GUI の LAN マップで、接続機器のメーカー名を識別するために使用している OUI ファイルを更新しました。
- Web GUI の LAN マップの機器一覧ページのエージェント一覧で以下の変更を行いました。
 - 最右部に IP アドレスの列を設け IP アドレスを表示するようにしました
 - 「CSV で保存」ボタンで得られる CSV ファイルに IP アドレスを追加しました
- Web GUI の LAN マップの一覧マップで L2MS マネージャーの IP アドレスを表示するようにしました。
- Web GUI の管理の[Dante 最適設定]で、VLAN インターフェースを選択できるようにしました。指定した VLAN インターフェースとそれに属する物理インターフェースにのみに設定されます。また、設定される内容を見直しました。
- Web GUI の管理の[Dante 最適設定]-[手動設定]で Dante 最適設定を行ったとき、指定した VLAN インターフェースに対して以下のコマンドが設定されるようにしました。


```
l2-mcast flood 224.0.1.129
```

```
l2-mcast flood 224.0.1.130
```

```
l2-mcast flood 224.0.1.131
```

```
l2-mcast flood 224.0.1.132
```

I2-mcast flood 239.254.3.3

ip igmp snooping report-suppression disable

修正した不具合

- ポート認証機能が有効なインターフェースにおいてリンクダウンを伴わない端末の移動が発生すると、ARP エントリが更新されずその端末宛の通信が行えないバグを修正しました。
- ポート認証機能で、複数のサブリカントからの認証要求が重なったとき、認証に失敗することがあるバグを修正しました。
- ポート認証機能で、RADIUS サーバー側と異なる UDP ポート番号を使用しているとき、ポート認証機能が動作しなくなることがあるバグを修正しました。
- ポート認証機能で、スタック再構成したあとに認証情報がスタックメンバーへ同期されないバグを修正しました。
- SD カードブート自動適用が動作しないバグを修正しました。
- MLD スヌーピングで、マルチキャストグループアドレスの登録情報が正しく削除されず、不要となったストリームが転送され続けるバグを修正しました。
- システム全体の未知のマルチキャストフレーム処理の設定が正しく反映されないことがあるバグを修正しました。
- no ip address コマンドを実行するとき、不適切なエラーメッセージが表示されることがあるバグを修正しました。
- MLD スヌーピングで、マルチキャストルーターの接続先を設定するとき、不適切なインターフェースを設定してもエラーにならないバグを修正しました。
- reload コマンド実行時に、稀に起動履歴が正しく保存されないことがあるバグを修正しました。
- ループ検出状態のままループ検出機能(システム全体)を無効にするとエラーログが出力されるバグを修正しました。
- 最大物理ポート番号でループ検出(shutdown)したとき、show errdisable コマンドを実行すると不要な VLAN インターフェースの情報が表示されるバグを修正しました。
- Web GUI の LAN マップの履歴で、ファン復旧時に表示される英文のメッセージが正しく表示されないバグを修正しました。
- LAN マップの一覧マップで、印刷画面のレイアウトが正常に表示されないバグを修正しました。
- LAN マップの機器一覧の端末一覧画面で、検出したエージェントが消失端末として表示されることがあるバグを修正しました。
- LAN マップの端末管理機能が有効なとき、接続機器ビューの取得日時が本来の時刻より 1 秒進んだ値で表示されることがあるバグを修正しました。
- Web GUI のダッシュボードで、以下のガジェットの英文の誤記を修正しました。
 - トラフィック情報ガジェット

- リソース情報ガジェット(グラフ)
- Web GUI のダッシュボードのヘルプページで、警告表示の一覧表に、L2MS マネージャーが重複したときの警告についての項目が表示されないバグを修正しました。
- Web GUI の LAN マップのヘルプページで、通知履歴の一覧表にファン復旧のメッセージが表示されないバグを修正しました。
- Web GUI のヘルプページで、バックスラッシュと\マークが混在しているバグを修正しました。
- Web GUI のヘルプページの管理の[統計情報の管理]で、[集計データのバックアップ設定]-[入力内容の確認]の説明文のボタン名と実際のボタン名が一致しないバグを修正しました。
- Web GUI の表示上のバグを修正しました。

V2.04.14

新機能

- I2-unknown-mcast discard が設定されていても以下のコマンドにより一部のマルチキャスト通信を破棄せず転送できるようにしました。
I2-unknown-mcast forward
- サマータイムに対応しました。
clock summer-time コマンドで、ユーザーがサマータイムの期間とオフセット時間を設定できるようにしました。
Web GUI の管理の[本体の設定]ページに、タイムゾーンとサマータイムの設定を行う時差設定ページを追加しました。
- 本機にアクセスするときのセキュリティを強化しました。
- ケーブル診断機能に対応しました。
また、Web GUI の管理の[保守]にケーブル診断ページを追加しました。
- SD カードブート自動適用機能に対応しました。
- ポート認証機能で認証方式を併用している場合、認証の順番を変更できるコマンドを追加しました。
 - auth order
- MAC 認証機能で、FDB にスタティックエントリーとして登録できるコマンドを追加しました。
 - auth-mac static
- IGMP スヌーピングで以下の対応を行った。
 - レポート抑制機能の有効/無効を設定するコマンドを追加しました。
 - ip igmp snooping report-suppression
 - マルチキャストルーターポートへのデータ転送抑制機能の有効/無効を設定するコマンドを追加しました。

- ip igmp snooping mrouter-port data-suppression
また、Web GUI の詳細設定の[マルチキャスト]-[IGMP スヌーピング]-[IGMP スヌーピングの設定]で、以下の設定項目を追加しました。
- レポート抑制機能
- マルチキャストルーターポートへのデータ転送抑制機能
- SYSLOG のファシリティ値を変更できるようにしました。
 - syslog facility
また、Web GUI の管理の[保守]-[SYSLOG の管理]で、SYSLOG ファシリティ値の設定を変更・表示できるようにしました。
- SNMP サーバーへのアクセスを制限するためのコマンドを追加しました。
 - snmp-server access
また、Web GUI の管理の[アクセス管理]-[各種サーバーの設定]に、SNMP を使用したアクセスの設定画面を追加しました。
- ループ検出のプライベート MIB に対応しました。
- Web GUI で以下の対応を行った。
 - 詳細設定にマルチキャスト基本設定ページを追加しました。
 - 詳細設定の[トラフィック制御]-[QoS]で以下を設定できるようにしました。
 - CoS-送信キューID 変換テーブルの設定
 - DSCP-送信キューID 変換テーブルの設定
 - 管理の[Dante 最適設定]で、以下の設定を表示するようにしました。
 - 未知のマルチキャストフレームの設定
 - QoS の設定

改善点

- ポート認証機能および RADIUS サーバー機能で使用する共有パスワードの最大入力文字数を 64 から 128 に変更しました。
RADIUS サーバー共有パスワードの設定(radius-server key)
RADIUS サーバーホストの設定(radius-server host)
RADIUS クライアントの設定(nas)
- デフォルトコンフィグで以下の変更を実施しました。
LLDP 機能を有効にしました。
LLDP 自動設定機能を有効にしました。
- IGMP/MLD スヌーピングで、マルチキャストアドレス登録および削除処理を改善した。
- 以下の用語を変更しました。
L2MS: マスター(Master)/スレーブ(Slave) -> マネージャー(Manager)/エージェント(Agent)

L2MS: 端末マスター -> 端末情報 DB

スタック: マスター(Master)スイッチ/スレーブ(Slave)スイッチ -> メイン(Main)スイッチ/メンバー(Member)スイッチ

バックアップ経路: マスター経路 -> メイン経路

SNMP プライベート MIB: ysl2msFindSlave -> ysl2msFindAgent

上記の用語を使っているコマンドの形式を変更しました。旧形式のコマンドが設定された場合、新形式のコマンドに自動変換されます。

- ARP に関して以下の変更を行った。
 - ARP Request 受信時に ARP エントリを生成しないようにしました。
 - 自発の ARP Request 送信から一定時間だけ ARP Reply を受信するようにしました。
- IGMP スヌーピングの高速脱退機能が IGMPv3 でも動作するようにしました。
- LACP リンクアグリゲーションで、論理インターフェースがリンクアップするまでの時間を改善しました。
- ファームウェア更新に利用する URL で「"」、「'」、「`」、「¥」を使用できないようにしました。
- Web GUI のログイン画面で、ブラウザの表示サイズが小さいときにスクロールバーを表示するようにしました。
- Web GUI の詳細設定と管理のアクセシビリティメニューを整理しました。
- Web GUI の管理の[SNMP]-[コミュニティ]でコミュニティの設定を変更・削除するとき、「コミュニティに関連する設定をあわせて変更する」または「関連する設定から適用を解除する」にチェックを入れておくと、そのコミュニティを指定していた SNMP サーバーにアクセス可能なクライアントの設定もあわせて変更・削除されるようにしました。
- Web GUI の全般のヘルプに記載されている JavaScript の設定と Cookie の設定についての説明文を変更しました。

修正した不具合

- 一部の IGMP パケットを受信すると CPU 使用率が上昇し、リポートすることがあるバグを修正しました。
- マルチキャストルーターポートから IGMP レポートを受信すると、不要な IGMP レポートを返すことがあるバグを修正しました。
- IGMP/MLD スヌーピングで、論理インターフェースに所属する LAN/SFP ポートをリンクアップ/ダウンさせると、マルチキャストストリームが正常に転送されなくなることがあるバグを修正しました。
- IGMP スヌーピンググループの登録を削除するとき、不要なログが出力されることがあるバグを修正しました。
- MAC 認証でゲスト VLAN が有効なとき、認証ができなくなることがあるバグを修正しました。

- 不正な LLDP フレームを受信するとリポートすることがあるバグを修正しました。
- メール通知機能の send from コマンドを設定して起動させたとき、リポートする可能性を排除しました。
- SSH で接続したとき、以下のコマンドによるリビジョンアップが行えないバグを修正しました。
 - firmware-update execute
 - firmware-update sd execute
- スタック構成時に SSH で接続したとき、tech-support を取得できないバグを修正しました。
- スタック機能で、共にスタンドアロンで起動したあとでスタックを構成するとメンバースイッチ側のポートで通信ができなくなる可能性があるバグを修正しました。
- username コマンドで password キーワードを省略することによって既存ユーザーの privilege のみを変更すると、そのユーザーでコンソールにログインするときにパスワードなしでログインできるバグを修正しました。
- 論理インターフェースにポート認証の設定があるとき、論理インターフェースのアクセス VLAN を変更しても、所属する LAN/SFP ポートに反映されないバグを修正しました。
- スタック構成で ARP エントリが一度に大量に登録または削除される時、スタック間で ARP エントリの不整合が発生してメンバースイッチに接続した機器が通信できなくなる可能性があるバグを修正しました。
- ポートの通信モードが半二重のとき、パケットが転送できなくなる可能性があるバグを修正しました。
- SNMP 機能で、スタックのメンバースイッチが再起動中に MIB を取得すると、その後 MIB が取得できなくなる可能性があるバグを修正しました。
- スタック再構成時に IGMP スヌーピングが正しく動作せず、一部のポートへマルチキャストが転送されないことがあるバグを修正しました。
- I2-unknown-mcast discard が設定されているとき、マルチキャストルータポートへ必要なストリームが転送されないことがあるバグを修正しました。
- IGMP スヌーピングで、送信する IGMPv2 レポートメッセージの送信元 IP アドレスに VLAN の IP アドレスが反映されないことがあるバグを修正しました。
- MAC 認証で、FDB のエイジングタイムが満了する前に認証情報がクリアされることがあるバグを修正しました。
- NTP 時刻補正などにより現在時刻が変更されたとき、一部の機能の動作が不安定になることがあるバグを修正しました。
- スタック構成で、ルーティングの対象となるパケットを受信したとき、FDB に登録されないことがあるバグを修正しました。
- ファームウェア更新で使用する HTTP プロキシサーバーの設定に URL エンコード値の入力ができないバグを修正しました。

- スタックのメンバースイッチの再起動中に、Web GUI のダッシュボードのページを開くと、エラーログが出力されることがあるバグを修正しました。
- ポートセキュリティ機能で、スタックを再構成したあと、ポートセキュリティ情報のステータスが Blocking にならないことがあるバグを修正しました。
- no switchport multiple-vlan group コマンドの書式の誤りを修正しました。
- Web GUI の LAN マップで、機器詳細と設定ビューの情報が正しく更新されないことがあるバグを修正しました。
- スタック再構成後に論理インターフェースの設定を削除すると、Web GUI の詳細設定の[ポート認証]で、一部の物理インターフェースが表示されないバグを修正しました。
- Web GUI の詳細設定の[インターフェース設定]-[ポート認証]-[ポート認証の設定]で、トランクポートにダイナミック VLAN を設定しようとしても正しくエラーが表示されないバグを修正しました。
- Web GUI の管理の[Dante 最適設定]で、フレーム転送が無効な VLAN が存在する状態で最適設定を実行するとエラーになるバグを修正しました。
- Web GUI のヘルプで、一部の表記ゆれを修正しました。

V2.04.09

新機能

- L2MS で、以下の機器に対応しました。
 - SWX3220-16MT
 - SWX3220-16TMs
 - SWX2322P-16MT
 - SWX2320-16MT
 - SWX2110-5G/8G/16G
 - SWX2110P-8G
 - WLX413
- Alias IP アドレスに対応しました。

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

この対応に伴い、Web GUI の詳細設定の[VLAN]-[VLAN 作成]で、以下の対応を行いました。

- 1 つの VLAN に対して、IPv4 セカンダリーアドレスを最大 4 つまで設定できるようにしました。
- 1 つの VLAN に対して、IPv6 グローバルアドレスを最大 5 つまで設定できるようにしました。
- IPv4 アドレスにラベルを設定できるようにしました。
- IPv4 アドレスを DHCP で取得する場合に、ホスト名を設定できるようにしました。

- スケジュール機能に対応しました。
外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- スタック構成時に LACP リンクアグリゲーションを使用できるようにしました。
- Web コンソールに対応しました。
- Web GUI の詳細設定に以下機能の設定ページを追加しました。
 - ポート認証
 - スパニングツリー
- Web GUI の管理にバックアップ/リストアのページを追加しました。
- Web GUI のダッシュボードのインターフェースガジェットで、スパニングツリーによるポートのブロック状態を表示するようにしました。
ただし、CIST の該当ポートのみを表示します。

改善点

- OpenSSL の以下の脆弱性対応を行いました。
 - CVE-2020-1971(JPCERT/CC JVNVU#91053554)
- L2MS 機能が無効になっているとき、L2MS フレームを転送するようにしました。
- L2MS マスターの重複を検出したとき、または重複が解消したときに、以下の INFO レベルのシスログを出力するようにしました。
[L2MS]:inf: L2MS master duplication detected. (ADDR, portX.Y)
[L2MS]:inf: L2MS master duplication resolved. (ADDR, portX.Y)
- FAN 停止または温度センサー異常が発生したとき、以下の処理を行うようにしました。
 - SNMPトラップの送信
 - Web GUI のダッシュボードで、「ファンの回転速度が上がりました。」を表示
 - Web GUI の LAN マップで、「ヤマハスイッチのファン回転速度が上がりました。」を表示
- Web GUI のヘルプで、オープンソースソフトウェアのライセンスを表示するようにしました。

修正した不具合

- HTTP や TELNET など各種サーバーのアクセス許可を設定して起動したとき、ごく稀に不正なシスログが出力されたり各種サーバーへアクセスできなくなるバグを修正しました。
- SFP/SFP+ポートに SFP/SFP+モジュールを接続したとき、リンク状態が不安定になることがあるバグを修正しました。
- インターフェースに以下のコマンドが設定されているコンフィグで起動したとき、ネイティブ VLAN で通信できないバグを修正しました。
 - switchport trunk allowed vlan add VLAN-ID
 - switchport trunk native vlan VLAN-ID
- reload コマンドなどによる再起動がまれに動作しないことがあるバグを修正しました。

- 温度異常が発生したときに、POWER LED が橙色に点灯しないことがあるバグを修正しました。
- 以下の条件を満たすポートをトランクポートに変更できるバグを修正しました。
 - ポート認証の設定が有効でマルチサブリカントモードではない
 - ゲスト VLAN が設定されている
- リンクアグリゲーションの論理インターフェースにマルチプル VLAN が設定されているとき、起動時に設定が動作に反映されないことがあるバグを修正しました。
- RADIUS サーバー機能で、IP アドレスが設定されていて、なおかつリンクダウンしている VLAN インターフェースが存在すると、認証に失敗することがあるバグを修正しました。
- SFP+ポートの通信速度を変更したとき、show interface コマンドの通信速度情報が更新されないバグを修正しました。
- IPv4 の固定アドレスをリンクローカルアドレス(169.254.0.0/16)に設定すると、WebGUI で IP アドレスが表示されなくなるバグを修正しました。
- パフォーマンス観測機能で、年をまたぐと Web GUI のダッシュボードで過去の観測情報(Day と Month)が表示されなくなるバグを修正しました。
- Web GUI の LAN マップで接続機器を検索するとき、Enter キーを複数回入力すると検索結果が重複して表示されるバグを修正しました。
- Web GUI の LAN マップで、ポートの給電操作ボタンから、給電を有効にできないことがあるバグを修正しました。
- Web GUI の LAN マップのタグ VLAN ページで、以下のバグを修正しました。
 - スタック非対応の L2MS スレーブのポート番号の表記が不正
 - L2MS スレーブのコンボポートが表示されない
 - VLAN の参加ポート選択中にトポロジの変更などにより画面更新が行われる则表示が崩れる
 - コンボポートのアップリンク/ダウンリンクの矢印が表示されない
- ヤマハ製品以外のスイッチを含む構成で、Web GUI の LAN マップの一覧マップを表示すると、ツリーの表示が崩れることがあるバグを修正しました。
- Web GUI の詳細設定の[VLAN]-[タグ VLAN]で、動作モードをトランクからアクセスに変更するとき、アクセス VLAN として既存設定のネイティブ VLAN と同じ VLAN を指定すると、アクセス VLAN が設定されないバグを修正しました。
- Web GUI の詳細設定の[タグ VLAN]で、トランクポートのイングレスフィルターの設定が正しく表示されないバグを修正しました。
- Web GUI の詳細設定の[IGMP スヌーピング]で、IGMP スヌーピング機能の設定一覧が、正しい順番で表示されないバグを修正しました。

- Web GUI の詳細設定の[RADIUS サーバー]-[ユーザーの管理]で、「認証機能の選択」を切り替えたとき、必要な入力項目が無効化されるバグを修正しました。
- Web GUI の詳細設定の以下ページの「入力内容の確認」画面で説明文に誤りがあるバグを修正しました。
 - [RADIUS サーバー]-[サーバーの設定]
 - [RADIUS サーバー]-[ユーザーの管理]
 - [RADIUS サーバー]-[証明書の管理]
- Web GUI の管理の[アクセス管理]で、パスワード強度が「最強」の状態にもかかわらず警告が表示されるバグを修正しました。
- L2MS スレーブとして動作しているとき、特定の L2MS メッセージを受信するとメモリーリークするバグを修正しました。
- その他、軽微な不具合を修正しました。

V2.04.04

新機能

- RADIUS サーバー機能を搭載しました。
- メール通知機能で SMTPS と SMTP 認証に対応しました。
- IGMP/MLD スヌーピング機能で、スパニングツリーのトポロジー変更検出時にクエリーを送信する機能を追加しました。

改善点

- L2MS でスレーブの管理台数を 64 台から 128 台に拡張しました。
- show stack コマンドに以下の情報を追加しました。
 - 仮想スイッチの MAC アドレス
 - メンバースイッチのシリアル番号
 - メンバースイッチの MAC アドレス
 - スタックポートのリンク状態
- TFTP によるコンフィグファイル制御で、以下のことに対応しました。
 - スタートアップコンフィグを更新するとき、自動で再起動できるようにしました。
 - スタートアップコンフィグの全設定のインポート並びにエクスポートをできるようにしました。
- リモートパスは以下となります。
 - startup-config #0 全設定 : config0-all
 - startup-config #1 全設定 : config1-all

- SD カード内のスタートアップコンフィグの全設定のリモートパスは以下となります。
 - startup-config #SD config.txt : configsd
 - startup-config #SD 全設定: configsd-all
- Web GUI のダッシュボードで、トラフィック情報のグラフ縦軸が 10 kbps から 10 Gbps の間を自動調整するようにしました。
- Web GUI の詳細設定の[アクセスリスト]で、VLAN インターフェースの OUT 方向にアクセスリストを適用できるようにしました。
- Web GUI の詳細設定の[VLAN]で、論理インターフェースのタグ VLAN を設定できるようにしました。

修正した不具合

- L2MS マスターとして動作しているとき、LAN マップの警告を検出した状態で L2MS 機能を無効にするとメモリーリークする不具合を修正しました。
- SNMP のパケットを大量に受信したときに、再起動することがある不具合を修正しました。
- スタック機能で、マスタースイッチと異なる IP アドレスが設定されたスレーブスイッチを接続したとき、通信できなくなることがある不具合を修正しました。
- スパニングツリーで、トポロジー変更発生時に ARP テーブルが更新されず、構成によっては通信が一時的にできなくなることがある不具合を修正しました。
- スタック ID が 2 に設定されているスイッチをスタンドアローン状態で起動し、ループ状態でスタックを構成したあと、再度スタンドアローン状態にするとループ検出ができなくなる不具合を修正しました。
- ループが検出されている状態で、スタックポートを接続してスタックを構成したとき、以下の現象が発生する不具合を修正しました。
 - スタック機能で、スレーブスイッチのループ検出(shutdown)状態が解除される
 - ループ検出(blocking)状態にも関わらず輻輳が発生する
- スタック構成時に L2MS マスターとして動作しているとき、スナップショット機能が有効な場合に、スタック機能でスレーブスイッチ側に不正なスナップショット警告のログが出力される不具合を修正しました。
- スタック構成時に、論理インターフェースで 802.1X 認証が有効なとき、メンバースイッチを再起動させると以下の現象が発生することがある不具合を修正しました。
 - 当該インターフェースで Web 認証を併用していたとき Web 認証を実行できない
 - 当該インターフェースに static/forward で登録された端末と通信できない
- スタック構成時に、一部の MAC アドレス宛のフレームがフラッドディングしてしまうことがある不具合を修正しました。

- スタック構成時に、大量の SNMP のパケットを受信したときに、MIB を取得できなくなることもある不具合を修正しました。
- スタック対応機種で、スタックが無効でも IPv4 リンクローカルアドレスを設定できない不具合を修正しました。
- 論理インターフェースで Web 認証が有効なとき、サブリカントがスイッチや無線 AP を経由して接続されていると、認証画面が表示されないことがある不具合を修正しました。
- スパニングツリーのエラー検出機能で、BPDU ガードの自動復旧設定が再起動後に効かない不具合を修正しました。
- VLAN を削除しても IGMP/MLD スヌーピングの設定がランニングコンフィグに残ってしまう不具合を修正しました。
- 1 つの VLAN 上で複数の静的 ARP または静的 IPv6 Neighbor が登録されているとき、以下の操作によって ARP テーブルまたは IPv6 Neighbor テーブルのエントリーが不正に上書きされることがある不具合を修正しました。
 - VLAN インターフェースがアップする
 - ip/ipv6 forwarding コマンドを実行する
- TFTP でランニングコンフィグを設定しても、正しく適用されないことがある不具合を修正しました。
- 複数の DHCP サーバーから DHCP Offer を受信したときに不要なエラーログが出力される不具合を修正しました。
- QoS で、ポート番号指定を含むポリシーマップをインターフェースに適用しても、ポート番号が指定と異なるパケットも条件に当てはまってしまう不具合を修正しました。
- その他、軽微な不具合を修正しました。