

# MMP1 Firmware

## 主なアップデート内容

### V1.10

#### V1.10 の新機能

- 一部のサードパーティー製ハードウェアコントローラーから操作できるようになりました。
  - CB Electronics 社 TMC-1 の MMP1 対応ファームウェア「TMC-1-MMP1-19218.bin」は、CB Electronics 社ウェブサイト(英語)から入手可能です。  
<https://www.cbelectronics.co.uk/tmc1-downloads>
- Monitor Source の「SUM」オン/オフとスピーカーセットの選択を GPI で操作できるようになりました。
- Lip Sync Delay の最大値を 50 msec から 300 msec に拡張しました。

#### お知らせ

- Dante Domain に所属したままの MMP1 を工場出荷状態に戻す場合は、下記のページに記載されている手順に従って Dante モジュール内の Domain 情報をクリアした後、ディップスイッチによる初期化を実行してください。  
[https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/#ddm\\_domain\\_credentials.htm](https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/#ddm_domain_credentials.htm)

### V1.02-2

#### V1.02-2 の新機能

- Dante Domain Manager に対応しました。  
Dante Firmware を V.4.0.8.2 にアップデートしてください。アップデートには zip ファイルに同梱されている “FWUpdate\_MMP1\_v40082\_sw206.dnt” をお使いください。

#### お知らせ

- Dante Domain に所属したままの MMP1 を工場出荷状態に戻す場合は、下記のページに記載されている手順に従って Dante モジュール内の Domain 情報をクリアした後、ディップスイッチによる初期化を実行してください。

<https://dev.audinate.com/GA/dante->

[controller/userguide/webhelp/#ddm\\_domain\\_credentials.htm](https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/#ddm_domain_credentials.htm)

## V1.02

### 修正した不具合

- 「GPI Out」の「Behavior」で「Pulse」を選択したとき、当該ポートが正しく動作しないことがある不具合を修正しました。