

EN Important Information


Check the date of manufacture printed on the bottom of the YVC-MIC1000EX.

If the date of manufacture of the YVC-MIC1000EX is December 2021 or later, please use the YVC-1000/YVC-1000MS firmware shown below.

- YVC-1000: Version 3.12 or later
- YVC-1000MS: Version 1.01 or later

If you use a YVC-MIC1000EX with a date of manufacture of December 2021 or later together with a YVC-1000/YVC-1000MS that has not been updated to the firmware shown above, the LED on the YVC-MIC1000EX will flash red at high speed and the unit will not operate correctly.

Please download the latest firmware for the YVC-1000/YVC-1000MS from the following website:
<https://uc.yamaha.com/support/>



Date of manufacture / Date de fabrication /
 Fecha de fabricación / 製造日期 / 製造年月

FR Informations importantes

Vérifiez la date de fabrication imprimée en dessous du YVC-MIC1000EX.

Si la date de fabrication du modèle YVC-MIC1000EX est décembre 2021 ou plus récente, veuillez utiliser le microprogramme pour les modèles YVC-1000/YVC-1000MS indiqué ci-dessous.

- YVC-1000 : Version 3.12 ou la plus récente
- YVC-1000MS : Version 1.01 ou la plus récente

Si vous utilisez un YVC-MIC1000EX dont la date de fabrication est décembre 2021 ou plus récente avec un YVC-1000/YVC-1000MS dont le microprogramme n' a pas été mis à jour avec la version indiquée ci-dessous, le témoin du YVC-MIC1000EX clignotera très vite en rouge et l' unité ne pourra pas fonctionner correctement.

Veuillez télécharger la version la plus récente du microprogramme pour les modèles YVC-1000/YVC-1000MS à partir du site Internet suivant :
<https://uc.yamaha.com/support/>

ZH 用户须知

请确认记载于 YVC-MIC1000EX 底部的制造日期。

如要使用制造日期为“2021 年 12 月”之后的 YVC-MIC1000EX, 请务必先将 YVC-1000/YVC-1000MS 的固件更新为以下版本。

- YVC-1000: Ver3.12 或以上
- YVC-1000MS: Ver1.01 或以上

如果将制造日期为“2021 年 12 月”之后的 YVC-MIC1000EX 与固件低于上述版本的 YVC-1000/YVC-1000MS 组合使用, YVC-MIC1000EX 的红灯将快速闪烁, 无法正常工作。请从以下网站下载 YVC-1000/YVC-1000MS 的最新固件。

<https://download.yamaha.com/>

ES Información importante

Compruebe la fecha de fabricación impresa en la parte inferior del YVC-MIC1000EX.

Si la fecha de fabricación del YVC-MIC1000EX es diciembre de 2021 o posterior, utilice el firmware YVC-1000/ YVC-1000MS que se muestra a continuación.

- YVC-1000: Versión 3.12 o posterior
- YVC-1000MS: Versión 1.01 o posterior

Si utiliza un YVC-MIC1000EX con fecha de fabricación de diciembre de 2021 o posterior junto con un YVC-1000/YVC-1000MS que no haya sido actualizado al firmware indicado anteriormente, el LED del YVC-MIC1000EX parpadeará en rojo a gran velocidad y la unidad no funcionará correctamente.

Por favor, descargue el último firmware para el YVC-1000/YVC-1000MS de la siguiente página web:
<https://uc.yamaha.com/support/>

JA お客様へのお願い

YVC-MIC1000EX の底面に記載されている製造年月をご確認ください。

製造年月「2021 年 12 月」以降の YVC-MIC1000EX を利用する場合には、必ず YVC-1000/YVC-1000MS のファームウェアを以下にご利用ください。

- YVC-1000 : Ver3.12 以降
- YVC-1000MS : Ver1.01 以降

製造年月「2021 年 12 月」以降の YVC-MIC1000EX を、上記記載ファームウェアより前の YVC-1000/YVC-1000MS と組み合わせてご利用されると、YVC-MIC1000EX の LED が赤色の高速点滅し正常に動作しません。

YVC-1000/YVC-1000MS の最新のファームウェアは下記のウェブサイトよりダウンロードをお願い致します。

<https://sound-solution.yamaha.com/download/>