

ProVisionaire Design and Firmware 主なアップデート内容

V1.0.1-2

[DME7 V1.03]

改善点

- オーディオ用クロックの波形品位を改善しました。

ファームウェアアップデートには 15 分程度掛かります。アップデートが完了するまで、本体の電源を切らないでください。

[PC-D Series V1.0.6]

改善点

- 使用部品の変更に対応しました。

新規部品に対応するため、PC-D/DI シリーズの起動時間が延長されます。

このバージョンは変更前に生産された製品にも適用可能です。

[ProVisionaire Design V1.0.1]

- 新機能、修正などはありません。

V1.0.1

[ProVisionaire Design V1.0.1]

修正した不具合

- MTX3, MTX5-D, EXi8, Exo8 のエディターでレベルメーターが動かないことがある不具合を修正しました。
- DCP のスイッチに[MTX Source Select]>Input Ch Send ON をアサインし、機器にデータを送信したのち、"from Device"でシンクロナイゼーションを実行すると設定が消えてしまう不具合を修正しました。
- GPI Input ダイアログにおいて、[MTX Level], [MTX Send Level]をアサインしたとき、Lower Limit と Upper Limit が設定できない不具合を修正しました。

[DME7 V1.02]

修正した不具合

- 本体の初期化を実行したとき、“Dante 設定を初期化する” 設定になっているにも関わらず、Dante の設定が初期化されない不具合を修正しました。

V1.0.0

[DME7 V1.01]

修正した不具合

- Notch FBS コンポーネントにおいて、効果がかかりにくい不具合を修正しました。
- 機器に SD カードがセットされていないとき、または指定したファイルが再生されないときのリモートプロトコルコマンドの応答メッセージを修正しました。
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=play

- event PROC:AudioPlayerTransport operation=stop
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=next
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=prev
- リモートプロトコルコマンド: mtrstart で Matrix Mixer コンポーネントの 151 チャンネル以上のメーターデータを取得できない不具合を修正しました。
- 以下のリモートプロトコルコマンドで SD カードのルートディレクトリを操作できない不具合を修正しました。
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=play
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=stop
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=next
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=prev
- また、ルートディレクトリを再生中に曲情報を取得するコマンド"event PROC:AudioPlayerGetCurrentSong"の応答メッセージを修正しました。