

ProVisionaire Design and Firmware 主なアップデート内容

V1.0.0

[DME7 V1.01]

修正した不具合

- Notch FBS コンポーネントにおいて、効果がかかりにくい不具合を修正しました。
- 機器に SD カードがセットされていないとき、または指定したファイルが再生されないときのリモートプロトコルコマンドの応答メッセージを修正しました。
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=play
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=stop
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=next
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=prev
- リモートプロトコルコマンド:mtrstart で Matrix Mixer コンポーネントの 151 チャンネル以上のメーターデータを取得できない不具合を修正しました。
- 以下のリモートプロトコルコマンドで SD カードのルートディレクトリを操作できない不具合を修正しました。
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=play
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=stop
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=next
 - event PROC:AudioPlayerTransport operation=prev

- また、ルートディレクトリを再生中に曲情報を取得するコマンド"event PROC:AudioPlayerGetCurrentSong"の応答メッセージを修正しました。