

LS9 Editor for Mac

主なアップデート内容

V2.2.0

主な変更点

- macOS 10.15、macOS 11(Intel)に対応しました。
 - このバージョンは macOS 11 (Apple silicon)では動作しません。macOS 11 (Intel)でご使用ください。

既知の不具合

- Editor を再起動すると System Setup の Input port, Output port 設定が"N/A - UNIT1 Port1"となり、接続できない問題が見つかりました。暫定回避策として、起動時に再度 Input port, Output port 設定を"UNIT1 Port1"に再設定してください。

V2.1.4-3

主な変更点

- macOS 10.14 に対応しました。

V2.1.4

変更点

- LS9 本体ファームウェア V1.30 へのアップデートに対応しました。

改善点

- アンインストーラーを同梱しました。本アンインストーラーで、以前のバージョンの LS9 Editor もアンインストールできます。

LS9 Editor のアンインストールは、以下の手順で行ないます。

1. ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「Uninstall LS9 Editor」をダブルクリックします。

2. ダイアログが表示されますので、画面の指示に従ってアンインストールを実行してください。

V2.1.3

リリースバージョン