# **RM-W Firmware**

# 主なアップデート内容

# V2.0.6

# 新機能

- RM-WAP-8、RM-WOM、RM-CR、VXL1-16P で構成する ADECIA ワイヤレスソリューションが、 「Microsoft Teams」の認証を取得しました。
- Web GUI RM-WAP Device Manager に表示するインフォメーションを多言語化できるようにしました。
  た。多言語化用のインフォメーションファイルは ADECIA のウェブサイトに追って掲載される予定です。
- 設置環境の電波状況を測定する SITE SURVEY 機能が、最長で 1 週間記録できるようになりました。また、記録している間、PC を接続しておく必要がなくなりました。
- SITE SURVEY の結果をファイルに保存したり、読み込ませたりできるようになりました。
- Dante の IP アドレスを設定できるようになりました。設定には、Web GUI RM-CR Device Manager、
  または Web GUI RM-WAP Device Manager を使用します。
- リモートコントロールにて、RM-WAPをペアリング待機状態にできるようになりました。

# V1.9.3

## 新機能

#### [RM-WOM / RM-WDR / RM-WGL / RM-WGS]

RM-WGL/WGS に加え、RM-WOM/WDR も Low Latency Mode の選択ができるようになりました。

# 修正した不具合

## [RM-WAP-8]

- DECT Sync を有効にして Site survey を実行する際、追加可能なマイクの数が正しく推定できないことがある問題を修正しました。
- Site survey にて、使っているはずの 6 つ目のキャリアが正しく表示されない問題を修正しました。

## [RM-WOM / RM-WDR / RM-WGL / RM-WGS]

- マイクの Start mode が Standby にも関わらず、Charger に載せて降ろすと、Indicator が消灯状態になることがある問題を修正しました。
- その他、軽微な不具合を修正しました。

## 改善点

### [RM-WOM / RM-WDR / RM-WGL / RM-WGS]

バッテリーの残量により充電中は LED をオフにしていましたが、ユーザビリティ向上のために LED をオンにするように改善しました。

# V1.8.3

# 修正した不具合

- マイクのバッテリー残量が少なくなると、充電できなくなることがある問題を修正しました。
- マイクを USB インターフェースで充電したときに、充電が止まることがある問題を修正しました。