

# VXC2P Firmware

## 主なアップデート内容

### V2.8.1

#### 改善点

- Web GUI「RM-CR Device Manager」の Peripheral Detail 画面で、VXC2P の Delay パラメータ一を操作できるようになりました。
- RM-CR との接続の安定性を向上しました。